

Żnin, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Sygnatura protokołu kontroli: KD.7121.2.1.2026

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

Numer zatwierdzonej stałej/zmiennej organizacji ruchu: **KD.7121.2.1.2026**

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu: **31.12.2026 r.**

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu: **13.03.2026 r.**

Data wprowadzenia organizacji ruchu wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu: **23.03.2026 r.**

Termin na dokonanie kontroli przez organ zarządzający ruchem na drodze: **6.04.2026 r.**

W dniu 7.04.2026 r. na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia przeprowadzona została kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego projektu stałej/zmiennej organizacji ruchu nr KD.7121.2.1.2026 w rejonie ulicy/drogi nr 130103C w Nowym Dąbiu.

W toku prowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do akt sprawy.

Osoba(-y) prowadząca(-e) kontrolę z organu zarządzającego ruchem na drodze:
Joanna Brzykca – Myszkowska.

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola obejmowała drogę, na której zarządzającym ruchem jest Starosta Żniński (droga gminna), nie przeprowadzono kontroli na drodze wewnętrznej.

II. ZALECENIA POKONTROLNE

Ze względu na brak stwierdzonych nieprawidłowości organ zarządzający ruchem na drodze nie wydaje zaleceń pokontrolnych wobec zarządcy drogi publicznej.

z up. STAROSTY
Rafał Buciński
KIEROWNIK
Wydziału Komunikacji i Dróg

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Łabiszyna,
- 2) a/a