

Żnin, dnia 21 kwietnia 2026 r.

Sygnatura protokołu kontroli: **KD.7121.2.5.2026**

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

Numer zatwierdzonej stałej/zmiennej organizacji ruchu: **KD.7121.2.5.2026**

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu: **31.12.2026 r.**

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu: **13.04.2026 r.**

Data wprowadzenia organizacji ruchu wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu: **20.04.2026 r.**

Termin na dokonanie kontroli przez organ zarządzający ruchem na drodze: **4.05.2026 r.**

W dniu 21.04.2026 r. na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia przeprowadzona została kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego projektu stałej/zmiennej organizacji ruchu nr KD.7121.2.5.2026 na obszarze ulicy/drogi gminnej nr 131079C – ul. Jana III Sobieskiego w Żninie.

W toku prowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do akt sprawy.

Osoba(-y) prowadząca(-e) kontrolę z organu zarządzającego ruchem na drodze:
Joanna Brzykca – Myszkowska.

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości

II. ZALECENIA POKONTROLNE

Ze względu na brak stwierdzonych nieprawidłowości organ zarządzający ruchem na drodze nie wydaje zaleceń pokontrolnych wobec zarządcy drogi publicznej.

z up. STROSTY
Rafał Strosty
Kierownik
Wydziału Inżynierii i Dróg
.....
(podpis organu zarządzającego
ruchem na drodze)

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Żnina,
- 2) a/a