

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

Numer zatwierdzonej stałej/zmiennej organizacji ruchu: **KD.7121.2.14.2026**

Określony termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu: **31.12.2026 r.**

Data wpływu zawiadomienia jednostki wprowadzającej organizację ruchu: **12.06.2026 r.**

Data wprowadzenia organizacji ruchu wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu: **23.06.2026 r.**

Termin na dokonanie kontroli przez organ zarządzający ruchem na drodze: **7.07.2026 r.**

W dniu 1.07.2026 r. na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia przeprowadzona została kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji zatwierdzonego projektu stałej/zmiennej organizacji ruchu nr KD.7121.2.14.202 na obszarze ulicy/dróg gminnych: 130927C – ul. Szeroka, 130939C – ul. Łąkowa, 130946C – ul. Dolna, 130938C – ul. Długa, 130945C – ul. Działkowa, 130942C – ul. Modra, 130944C – ul. Nadrzeczna, 130943C – ul. Osiedlowa, 130940C – ul. Łączna, 130903C – ul. Cicha, 1309061C – ul. Jasna, 130929C – ul. Spacerowa, 130912C – ul. Nowy Rynek, 130910C – ul. Poznańska, 130941C – ul. Poprzeczna, ul.130936C – ul. Spokojna w Łabiszynie.

W toku prowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do akt sprawy.

Osoba(-y) prowadząca(-e) kontrolę z organu zarządzającego ruchem na drodze:
Joanna Brzykca – Myszkowska.

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W projekcie graficznym brak oznakowania pionowego i poziomego dla progu zwalniającego w ciągu ul. Spokojnej.
2. W projekcie graficznym brak znaku A-7 na skrzyżowaniu ul. Nowy Rynek (III) i ul. Nowy Rynek (IV).
3. W projekcie założono likwidację znaków B-33 w ciągu ul. Nadrzecznej, przed progami zwalniającymi, w rzeczywistości znaki są zamontowane.
4. W projekcie graficznym brak lustra drogowego U-18a w ciągu ul. Nadrzecznej.
5. W projekcie graficznym brak lustra drogowego U-18a w rejonie skrzyżowania ul. Długiej i ul. Łąkowej.

6. W projekcie graficznym brak znaku D-2 w rejonie skrzyżowania ul. Łącznej z ul. Długą.
7. W projekcie graficznym brak znaku D-18 „Parking” w ciągu ul. Osiedlowej.

II. ZALECENIA POKONTROLNE

Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt 3 ww. rozporządzenia organ zarządzający ruchem żąda umieszczenia znaków drogowych w miejscach zgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu. O podjętych czynnościach proszę poinformować zarządzającego ruchem.

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Łabiszyna,
- 2) a/a

z up. STAROSTY
Rafał Burchardt
KIEROWNIK
Wydziału Komunikacji i Dróg